




LIIKUNTAHALLIN ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS 4.5.2016

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

 MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN SISÄKAUTTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

EI HAVAINTOJA, TILAA EI SAATU ALIPAINEISTETTUA



Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja -analysaattorilaitteella..
Normaaliolosuhteissa paine-ero oli 1 Pa ylipaineinen alapohjaan nähden.