

Yhteenveto radonmittauksista 2018

Muut

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos	
Antikuja ABC	Kellari	140 ± 20	
	Pestupa	110 ± 20	
	Nimetön ovi käytävän päässä	650 ± 90	Mittaus tehty virheellisesti kellarikerroksessa. Uudelleenmittaus (2 asuntoa, 1 toimisto, saunatila) 01-04.2019
Bäckas (Bäckasinkuja 2 A-B)	Halli Asuntola B	340 ± 50	
	Halli Asuntola A	550 ± 70	Tyhjillään. Ei vuokrata ennekuin korjaustoimenpiteet tehty.
Keskuskeittiö	Tiskausnurkka	27 ± 10	
	Työtila	78 ± 20	
Kirkonkylän eläkeläistalot Rpt	Huoneisto 4	220 ± 30	
	Huoneisto 1	390 ± 50	Uudelleenmittaus 01-04.2019
Kuggom asuntola	Asuntola	160 ± 30	
	Oleskelutila	240 ± 40	
	Asuntola pohjois	210 ± 30	
Linja-autoaseman	Kellari huone	810 ± 100	Mittaus tehty kellarikerroksessa, virheellisesti. Uusi mittaus 1. kerroksessa 01-04.2019
Loviisan museo	Oleskelutila	310 ± 40	
Loviisanseudun Vesi, Chiewitzinkatu	LSV-toimisto	870 ± 110	Radonkorjauksia tehty 2018. Uudelleenmittaus 01-04.2019
Lyckebo	Keittiö	150 ± 30	
	Takahuone	150 ± 30	
Maaseutukeskus	Ilmoitustaulu	160 ± 30	
Myrskylänkatu 10	A1 asunto	170 ± 30	
	B18 asunto	130 ± 20	
Pajakahvila / Museo	Info	46 ± 10	
	Kahvila	230 ± 30	

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos
Paloasema 2	Työpaja	250 ± 40
	Punttitali	490 ± 70
Paloasema 3 (Liljendal/asunto). Seuranta siirretty Loviisariin	Keittiö	780 ± 100
Paloasema Rpt	Taukuhuone	500 ± 70
Pienasuitalo / piharak.	Kellari	130 ± 20
	Lindberg 2 A 1	28 ± 10
Raatihuone	Palkkatoimisto	140 ± 20
	Rahatoimiston aula	380 ± 50
Satamatalo	Pukuhuone 1.12	63 ± 20
	Toimisto 1.18	57 ± 20
	Odotustila	63 ± 20
Tamminiemi	Aula (harmaa)	57 ± 20
	Aula (kelta)	85 ± 20
Tekninen keskus varikko	Työnjohtuhuone	62 ± 20
	Työtila/toimisto	72 ± 20
	Luott.tsto	48 ± 10
	Toimisto/ aula	620 ± 80
Tekninen keskus / vesiliikelaite	Toimisto 125	540 ± 70
	Toimisto 126	410 ± 60
Urheilukentän huoltorakennus, Rpt	Toimisto	510 ± 70
Urheilutalo	Valmentaja tila	83 ± 20
Vårdön puhdistamo	Keittiö/Vårdön puhdistamo	110 ± 20

Mittaus tehty kellarikerroksessa, virheellisesti. Uusi mittaus 1. kerroksessa 01-04.2019

Ei enää käytetä asumiseen, tyhjiällä!

Työaika lyhyt tilassa, tämän vuoksi ei määräyksiä Stukesilta.

Uudelleenmittaus 01-04.2019

Uudelleenmittaus 01-04.2019

Alkuvuodesta 2019 tehty tiivistyksiä ja ilmanvaihtoa tehostettu. Uudelleenmittaus 02-04.2019

Alkuvuodesta 2019 tehty tiivistyksiä ja ilmanvaihtoa tehostettu. Uudelleenmittaus 02-04.2019

Tyhjiällä