

Yhteenveto radonmittauksista 2018
Sivistys

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos
Agricolahalli	Konttori	16 ± 10
	Halli	140 ± 20
Bambi	Keittiö	19 ± 10
	Lepotila	24 ± 10
Duvan päiväkoti	Ryhmätila	72 ± 20
Forum Toimisto	Toimisto	300 ± 40
Forsby Skola	Luokka 4-6	24 ± 10
	Ruokasalin kaappi	24 ± 10
	Luokka	32 ± 10
	Puutyöluokka	16 ± 10
Garala Dags	Keittiö	94 ± 20
	Pannuhuone	63 ± 20
	Olohuone	150 ± 30
Generalshagen	Psykologin huone	40 ± 10
	Ruokasali	73 ± 20
	Terkkari	69 ± 20
	Rehtorin kanslia	57 ± 20
Gymnasium	Terkkari	48 ± 20
	OT 1 krs oleskelutila	79 ± 20
	Juhlasali	38 ± 10
	Opettajanhuone	28 ± 10
Haddom skola asuntola	Asuntola	65 ± 20
	Lisäluokkahuone	590 ± 80
	Sauna pukuhuone	96 ± 20
Haddom skola	OP-huone	110 ± 20
	Luokkahuone	260 ± 40
Hembackan päiväkoti	Keittiö	33 ± 10
	Kanslia	45 ± 10
Högstadium (työpaja)	IV-konehuone	63 ± 20
	Opett.tila	58 ± 20
	Tekst.tila	54 ± 20

Työaika lyhyt tilassa, tämän vuoksi ei määräyksiä Stukesilta. Seuranta siirretty Loviisan terveydensuojeluun.

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos
	Puuveistotila	65 ± 20

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos
Isnäs daghem	Leikkihuone	160 ± 30
	Ruokailutila	160 ± 30
Isnäs skola	Puutyöluokka	56 ± 20
	Päätyluokka	15 ± 10
Isnäs sin koulu	Päätyluokka	99 ± 20
	1. luokka vasemmalla	120 ± 20
Kauppakulma (kirjasto, nuorisotila)	Kirjasto	92 ± 20
Kirjasto Liljendal	Kirjasto	58 ± 20
	Keittiö	170 ± 30
Kirjasto /Kuningattarenkatu 24	Sali	40 ± 10
	Sali 2	58 ± 20
	Työtila	70 ± 20
Kirkonkylän koulu Rpt	Veistoluokka	64 ± 20
	Liikuntasali	71 ± 20
	Keittiö	49 ± 10
Koskenkylän koulu	Kanslia	300 ± 40
	Opettajienhuone	69 ± 20
	Ruokasali	54 ± 20
	Luokahuone 1	40 ± 10
Koskenkylän päiväkoti	Keittiö	89 ± 20
	Vanha osa/tst	27 ± 10
	Vadelmat	39 ± 10
	Mustikat	16 ± 10
Kuggom daghem	Konttori	130 ± 20
	Keittiö	160 ± 30
Lekgården	Leikkihuone	73 ± 20
	Lepuhuone	85 ± 20
Loviisan liikuntahalli	Halli	40 ± 20
	Toimisto	36 ± 20
	Pukuhuoneet	40 ± 20
Mi	Opetustila	53 ± 20
	Kanslia	66 ± 20

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos
Myllyharju	Esiopetus 109	21 ± 10
	Sali 146	160 ± 30
	Keittiö 142	25 ± 10
	Musiikki 132	17 ± 10
	OT3 Lukio (1089)	16 ± 10
	Kuraattori (1074a)	16 ± 10
	Kuvaamataito (1057)	10 ± 10
	Opetuskeittiö (1011)	17 ± 10
	Kielistudio	21 ± 10
	Kiint.hoit (170)	53 ± 20
	Opettaja	28 ± 10
	Opettaja 4	220 ± 40
	Arkistonhoitaja (152)	43 ± 10
Pajakahvila / Museo	Info	46 ± 10
	Kahvila	230 ± 30
Parakki - vanha ranta Loviisa	Lk 9	30 ± 20
	Oph	32 ± 10
Pernå Kykoby skola	Opettajienhuone	92 ± 20
	Luokka 0-2	31 ± 10
Pikkukoulu Rpt	koulu	51 ± 10
Pvk Rauhala	Keittiö	24 ± 10
	Toimsto	24 ± 10
	Leikkikerhon huone	26 ± 10
Päiväkoti Muminhuset	Aula	78 ± 20
	Toimisto	190 ± 30
Päiväkoti Määrlahti	Keittiö	33 ± 10
	Toimisto	33 ± 10
	Vilperi lepo 2 leikkihuone	27 ± 10
Päiväkoti Tesjoki	Toimisto	49 ± 10
	Keittiö	74 ± 20
	Eskari	100 ± 20
Päiväkoti Vilekulla	Toimisto	41 ± 20
	Toimisto 2	110 ± 20
Päiväkoti, Koulutie Rpt	Leikkitilat	160 ± 30
	Kanslia	180 ± 30
Sivistyskeskus	Aula (hyllyn päällä)	63 ± 20

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos
Sävträsk skola	Puutyöluokka	48 ± 20
	Violetti luokka	44 ± 10
	Vanha jumppasali	58 ± 20
	Sininen luokka	120 ± 20
Tesjoen koulu	Liikuntasali	1970 ± 320
	Keittiö	21 ± 10
	Opetustila	54 ± 20
Tesjoen Liikekulma/ kirjasto	Kirjasto	48 ± 10
	Kirjasto	33 ± 10
Tessjöskola	Opettajienhuone	150 ± 30
	Luokahuone	120 ± 20
Teutjärven koulu	Koulu	63 ± 20
	Liikuntasali	98 ± 20
	Työtila	130 ± 20
Tjänstemanaja Gärdén	Kirjasto, kaappi	110 ± 20
	Leikkis, tiskikaappi	27 ± 10
Valkon koulu	Keittiö	200 ± 30
	Ruokasali	220 ± 30
	1-2 luokka	140 ± 30
Valkon monitoimitalo	Sali	600 ± 80
	Aula	150 ± 30
Valkon päiväkot	Toimisto 37	91 ± 20
	Ryhmähuone 23	56 ± 10
	Ryhmähuone 01	100 ± 20

radon-imuri ja rakenteiden tiivistys varmistettu. Uudelleenmittaus suoritettu 01-04.2019. Seuranta siirretty Loviisan terveydensuojeluun.

Työaika lyhyt tilassa, tämän vuoksi ei määräyksiä Stukesilta. Seuranta siirretty Loviisan