

Yhteenveto radonmittauksista 2018

Perusturva

Rakennus	Mittaushuone	Mittaustulos
Eläkeläistalot	Asunto B6	130 ± 20
	Asunto A5	7550 ± 1360
Emil-koti	Toimisto	140 ± 20
	Asuintila	180 ± 30
Hamburginkoti	ei tarkempaa tietoa, kellari	510 ± 70
Harmaakallio	Toimisto 22	22 ± 10
	Keittiö	27 ± 10
	D 1	31 ± 10
	D 13	29 ± 10
Onnela/Lyckan	Kanslia	220 ± 30
	Huoneisto 11	270 ± 40
	Huoneisto 6	180 ± 30
	Ruokala	190 ± 30
Palokunnantalo	Tsto 110	30 ± 10
	Tsto 119	57 ± 20
	Tsto 130	89 ± 20
Perusturva - eläinlääkäri	Kellarivarasto	140 ± 30
	Kellarivarasto	620 ± 80
Pääterveysasema	A-osa taukotila 115	83 ± 20
	A-osa 0110 Apteekki	83 ± 20
	B-osa varasto 0153	41 ± 10
	C-osa C008	130 ± 20
Rosenkulla	Lääkäri	130 ± 20
	Toimisto	63 ± 20
	Käytävällä	150 ± 30
	Asuinhuone 8	38 ± 10
Taasiakoti	Kotihoito toimisto	16 ± 10
	Hoitajien kahvitila	26 ± 10
	Toimisto / Lääkehuone	60 ± 20
	Ruokasali Sinikello	59 ± 20

Käyttökiellossa

Tyhjillään. Mittaus tehty virheellisesti kellarikerroksessa.

Mittaus tehty kellarikerroksessa, virheellisesti. Uusi mittaus 1. kerroksessa 01-04.2019